
















| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|--------|----------------|--|----------------------------|---|------------|
| 2 | 8572S GGY | AUDI A4 def3b | kriimud |  | 1050 |
| 3 | 8557S GGY | Audi A6 SED def3c | klaasil on liim peal olnud |  | 1470 |
| 4 | 8567 GGY | Audi A6 V8 STW (RS6) def2a | kriim |  | 1830 |
| 5 | 2442 G | BMW 3-seeria 3D HBK Compact def1c | väikesed kriimud |  | 750 |
| 6 | 2436 G | BMW 3-seeria SED (E46) | väikesed kriimud |  | 780 |
| 7 | 2434MS CG | BMW 5-seeria def3c | väike kriim |  | 2800 |
| 8 | 2445M GG | BMW 5-seeria def1a | väikesed kriimud |  | 1910 |


| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|--------|----------------|---|-------------------|---|------------|
| 9 | 2443MH GG | BMW 7-seeria def2b 2002- 2003/08 +soojendus+vihamasensor roheline / rohelise ribaga 2443AGSGNHMV1B | väike kriim |  | 2330 |
| 10 | W1448 GB | Chevrolet Trailblazer def3b 2002- +vihamasensor roheline / sinise ribaga AC77AGSBLM | kriimud |  | 1160 |
| 11 | W1464M GB | Chrysler Jeep Grand Cherokee def4c 2003- 2005 +vihamasensor roheline / sinise ribaga AJ07AGNBLM1B | väikesed kriimud |  | 2800 |
| 12 | W1464M GB | Chrysler Jeep Grand Cherokee def6 2003- 2005 +vihamasensor roheline / sinise ribaga AJ07AGNBLM1B | väike kriim |  | 2800 |
| 13 | W1464M GB | Chrysler Jeep Grand Cherokee 2003- 2005 +vihamasensor roheline / sinise ribaga AJ07AGNBLM1B | väike kriim |  | 2800 |
| 14 | W1413 GB | Chrysler Sebring def5b 2001- roheline / sinise ribaga A228AGSBL | |  | 1780 |
| 15 | W1226H GB | Chrysler Voyager MPV def5c 1996- 2000 +3 soojenduse riba roheline / sinise ribaga A223AGSBLH1E | väike kriim |  | 2380 |





| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|--------|----------------|---|----------------------|---|------------|
| 16 | W1226H GB | Chrysler Voyager MPV | väike kriim |  | 2380 |
| def5c | nr.2 | 1996- 2000 +3 soojenduse riba roheline / sinise ribaga A223AGSBLH1E | | | |
| 18 | W1226H GB | Chrysler Voyager MPV | väike kriim |  | 2380 |
| def5c | nr.4 | 1996- 2000 +3 soojenduse riba roheline / sinise ribaga A223AGSBLH1E | | | |
| 19 | W1226H GB | Chrysler Voyager MPV | väike kriim |  | 2380 |
| def5c | nr.5 | 1996- 2000 +3 soojenduse riba roheline / sinise ribaga A223AGSBLH1E | | | |
| 20 | W1226H GB | Chrysler Voyager MPV | väike kriim |  | 2380 |
| def5c | nr.6 | 1996- 2000 +3 soojenduse riba roheline / sinise ribaga A223AGSBLH1E | | | |
| 21 | W1226H GB | Chrysler Voyager MPV | kriim |  | 2380 |
| | nr.7 | 1996- 2000 +3 soojenduse riba roheline / sinise ribaga A223AGSBLH1E | | | |
| 22 | W1410H GB | Chrysler Voyager MPV | kild väljas ja kriim |  | 2060 |
| def5c | nr.2 | 2001- +4 soojenduse riba roheline / sinise ribaga A223AGNBLH2E | | | |
| 23 | W1410H GB | Chrysler Voyager MPV | väikesed kriimud |  | 2060 |
| def5c | nr.3 | 2001- +4 soojenduse riba roheline / sinise ribaga A223AGNBLH2E | | | |




| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|--------|----------------|---|------------------------------------|---|------------|
| 25 | 2726 G | Citroën C3 def4c nr.1 2002- +kerenumbri auk klaasil roheline 2726AGSV | väike kriim |  | 960 |
| 26 | 2726 G | Citroën C3 def4c nr.2 2002- +kerenumbri auk klaasil roheline 2726AGSV | täkked |  | 960 |
| 27 | 2725ML CS | Citroën Xsara HBK/STW/CPE def1b 2001/08- 2004 +spetsiaalse UV-kattega+vihmasensor_romb+valgussensor+kerenumbri auk klaasil selge 2725ACCMV6T | kriimud |  | 1730 |
| 28 | 2725 CS | Citroën Xsara HBK/STW/CPE def5a 1997- 2004 +spetsiaalse UV-kattega+kerenumbri auk klaasil selge 2725ACCV1B | väike kriim hägune |  | 1010 |
| 30 | 6537 C | Citroen Berlingo / Peugeot Partner def2b 2001- 2008 +peeglinupp selge 2724ACL1P | mustuse tükki kahe klaasi vahel |  | 900 |
| 31 | 6537 CC1 | Citroen Berlingo / Peugeot Partner 2001- 2008 +spetsiaalse UV-kattega+mt_tr+muutunud peeglinupp selge 2724ACC1P | väike kriim |  | 1370 |
| 32 | 6537 G | Citroen Berlingo / Peugeot Partner def2c nr.1 2001- 2008 +peeglinupp roheline 2724AGS1P | väike kriim |  | 750 |

| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|-------------|-----------------|--|------------------------------------|---|------------|
| 33 def2c | 6537 G nr.2 | Citroen Berlingo / Peugeot Partner 2001- 2008 +peeglinupp roheline 2724AGS1P | väike kriim |  | 750 |
| 35 def3a | 6537 G nr.7 | Citroen Berlingo / Peugeot Partner 2001- 2008 +peeglinupp roheline 2724AGS1P | mustuse tükki kahe klaasi vahel |  | 750 |
| 37 def3a | 6537 G nr.10 | Citroen Berlingo / Peugeot Partner 2001- 2008 +peeglinupp roheline 2724AGS1P | väikesed kriimud |  | 750 |
| 38 def3a | 6537 G nr.11 | Citroen Berlingo / Peugeot Partner 2001- 2008 +peeglinupp roheline 2724AGS1P | väikesed kriimud |  | 750 |
| 39 def3a | 6537 G nr.13 | Citroen Berlingo / Peugeot Partner 2001- 2008 +peeglinupp roheline 2724AGS1P | väikesed kriimud |  | 750 |
| 40 def3a | 6537 G nr.14 | Citroen Berlingo / Peugeot Partner 2001- 2008 +peeglinupp roheline 2724AGS1P | kriim |  | 750 |
| 41 def3a | 6537 G nr.15 | Citroen Berlingo / Peugeot Partner 2001- 2008 +peeglinupp roheline 2724AGS1P | kriim |  | 750 |

| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|--------|-----------------|---|-------------------|---|------------|
| 41/2 | 6537 G def3a | Citroen Berlingo / Peugeot Partner 2001- 2008 +peeglinupp roheline 2724AGS1P | õrnad kriimud |  | 750 |
| 41/3 | 6537 G def3a | Citroen Berlingo / Peugeot Partner 2001- 2008 +peeglinupp roheline 2724AGS1P | õrnad kriimud |  | 750 |
| 42 | 6523 C def4b | Fiat Ducato / Citroen Jumper / Peugeot Boxer 1998- 2006/04 +peeglinupp selge 3735ACL1B | väike kriim |  | 820 |
| 43 | 6523 G def2b | Fiat Ducato / Citroen Jumper / Peugeot Boxer 1998- 2006/04 +peeglinupp roheline 3735AGN1B | väike kriim |  | 740 |
| 44 | 3741H G nr.1 | Fiat Iveco Daily II 1999- +soojendus+peeglinupp roheline 3741AGNH | väike kriim |  | 2480 |
| 45 | 3741H G nr.2 | Fiat Iveco Daily II 1999- +soojendus+peeglinupp roheline 3741AGNH | väikesed kriimud |  | 2480 |
| 46 | 1588 C | Fiat Uno II 1988- 1990 selge 3338ACL | väikesed kriimud |  | 580 |

| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|--------|----------------|---|-------------------|---|------------|
| 47 | 1709 GB | Ford Escort SED/STW+CAB def3b 1994- 2000 +kerenumbri auk klaasil+peeglinupp roheline / sinise ribaga 3545AGNBLV | väike kriim |  | 680 |
| 48 | 1709 GB | Ford Escort SED/STW+CAB 1994- 2000 +kerenumbri auk klaasil+peeglinupp roheline / sinise ribaga 3545AGNBLV | väike kriim |  | 680 510 |
| 49 | 3562 G | Ford Fiesta def4b 2002- 2007 +kerenumbri auk klaasil+liist roheline 3562AGSVW | väikesed kriimud |  | 610 |
| 53 | 1851S G | Ford Mondeo SED/HBK/STW def2a 1993- 2000 +kerenumbri auk klaasil roheline 3546AGNV1B | kriim |  | 980 |
| 55 | W654 GB | Ford Mustang def5a 1964- 1967 roheline / sinise ribaga DW00654 GB | väike kriim |  | 2080 |
| 56 | 5158 G | Ford Ranger / Mazda B-seeria Pickup 2D+4D def2b 1999- roheline 5158AGN | väikesed kriimud |  | 670 |
| 56/2 | 3568H G | Ford S-max def5b 2007- +akust +sooj +vin +lisad roheline 3568AGAHVW | kriim |  | 2500 |



| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|--------|----------------|--|------------------------|---|------------|
| 57 | 3743H G | Ford Tourneo Connect def1a 2002- +soojendus+kerenumbri auk klaasil roheline 3743AGNHV1P | kild sisekülest väljas |  | 2700 |
| 58 | 3739 C | Ford Transit V184 def4b 2000- 2006/05 selge 3739ACL | väike kriim |  | 850 |
| 59 | 3986M GB | Honda Accord SED/STW def2b 2002- 2005/12 +kerenumbri auk klaasil+vihmasensor roheline / sinise ribaga 3986AGNBLMV | kriim |  | 1440 |
| 60 | 3976 G | Honda Civic 3D HBK def2b 2001- 2004 +kerenumbri auk klaasil roheline 3976AGSV | kriim |  | 1410 |
| 62 | 3983 G | Honda CRV def3a nr.2 2002- 2004 +kerenumbri auk klaasil+ülaliist roheline 3983AGSVW | väikesed kriimud |  | 990 |
| 63 | 3983 G | Honda CRV def3a nr.3 2002- 2004 +kerenumbri auk klaasil+ülaliist roheline 3983AGSVW | kriimud |  | 990 |
| 64 | 3983 G | Honda CRV def3a nr.4 2002- 2004 +kerenumbri auk klaasil+ülaliist roheline 3983AGSVW | kriimud |  | 990 |


| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|--------|----------------|---|-------------------|---|------------|
| 65 | 3983 GB | Honda CRV def3a 2002- 2006/12 +kerenumbri auk klaasil roheline / sinise ribaga 3983AGSBLV | kriimud |  | 1490 |
| 66 | 3983S G | Honda CRV def3c 2005- 2006/12 +kerenumbri auk klaasil+muutunud peeglinupp+muutunud ülaliist roheline 3983AGSVW1C | väikesed kriimud |  | 920 |
| 67 | 3979 G | Honda Jazz def2b 2002- +kerenumbri auk klaasil roheline 3979AGNV | kriim |  | 880 |
| 68 | 3955 G1 | Honda Shuttle katuseluugiga def3b 1995- 2001 +muutunud peeglinupp roheline 3955AGN1C | kild väljas |  | 1260 |
| 69 | 4118 GB | Hyundai Accent def4b 2000- 2006 roheline / sinise ribaga 4118AGNBL | väikesed kriimud |  | 670 |
| 69/2 | 4122 GB | Hyundai Lantra 4D SED+5D HBK def2a 2000- roheline / sinise ribaga 4122AGNBLW | väike kild |  | 1225 |
| 70 | 4123 GB | Hyundai Santa Fe def2b 2001- 2006/04 roheline / sinise ribaga 4123AGNBL | väike kriim |  | 790 |



| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|--------|----------------|--|------------------------|---|------------|
| 71/2 | 4130 GB | Hyundai Sonata 4D SED | kriimud |  | 2900 |
| def4a | | 2005/03- +kerenumbri auk klaasil roheline / sinise ribaga 4130AGNBLV | | | |
| 71 | 4130H GB | Hyundai Sonata 4D SED | väike kriim |  | 2150 |
| def3c | | 2005/03- +soojendus+kerenumbri auk klaasil roheline / sinise ribaga 4130AGNBLHV | | | |
| 72 | 4324AGNV1P | Jaguar X300/X330 | kriimud |  | 1360 |
| def2b | | 1995/05- 2002 +kerenumbri auk klaasil+muutunud peeglinupp ja trükk roheline 4324AGNV1P | | | |
| 73 | W1142 GB | Jeep Grand Cherokee | kild |  | 1200 |
| def5b | | 1993- 1995 +kerenumbri auk klaasil roheline / sinise ribaga AJ05AGNBLV | | | |
| 74 | 4421 GB | Kia Cerato 4D SED | kild väljas |  | 1500 |
| def1a | | 2004- roheline / sinise ribaga 4421AGNBL | | | |
| 75 | 4418 GB | Kia Sorento 5D | väike kriim |  | 770 |
| def2b | | 2002- roheline / sinise ribaga 4418AGNBL | | | |
| 76 | 769 C | Lada 1200/1600 SED/STW | õhumullid klaasi vahel |  | 470 |
| def3c | | 1974- selge 4500ACL | | | |




Küsi lisa: **6711 022** (Baltic Auto Glass) või oma lähimalt **edasimüüjalt** (www.autoklaas1.ee).



Klaasidele kehtib 1-aastane garantii! Tellitud klaase pole võimalik tagastada!!

| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|--------|----------------|---|------------------------------------|---|------------|
| 77 | 769 C | Lada 1200/1600 SED/STW def4c 1974- selge 4500ACL | väike kriim |  | 470 |
| 78 | 8309H G | Lexus IS200 def4a 2001- 2005 +soojendus roheline 8309AGNH1B | paremapoolse rooliga autole |  | 1750 |
| 79 | 7032H G | Land Rover Discovery L319 def4a 2004- +soojendus+kerenumbri auk klaasil+lisad roheline 7032AGSHVW | kriimud |  | 2800 |
| 80 | 7032HM G | Land Rover Discovery L319 def6 2004- +soojendus+vihamasensor+kerenumbri auk klaasil+lisad roheline 7032AGSHMVW1P | väike kriim |  | 2550 |
| 81 | 5166 G | Mazda 3 HBK/SED def1c 2003- roheline 5166AGN | täke |  | 1160 |
| 82 | 5155 G | Mazda 323 SED/HBK def1b 1998- 2003 roheline 5155AGN | õhumullid klaasi vahel |  | 950 |
| 83 | 5149 G | Mazda 323F 1994- 1998 roheline 5149AGN | kriim, klaasi on ette proovitud |  | 720 |

| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|--------|----------------|--|---|---|------------|
| 85 | 5164 G | Mazda 6 SED/STW def5b nr.1 | kild väljas roheline 5164AGN |  | 1130 |
| 87 | 5164 G | Mazda 6 SED/STW def5b nr.3 | kild väljas roheline 5164AGN |  | 1130 |
| 88 | 1791 B | Mazda 626 SED def1c | väikesed kriimud kild väljas 1992- 1997 sinine 5141ABL |  | 1080 |
| 89 | 1791 B | Mazda 626 SED def2b | kriimud 1992- 1997 sinine 5141ABL |  | 1080 |
| 90 | 5156 GG | Mazda 626 STW def5a | väike kriim õhumull 1998- 2002 roheline / rohelise ribaga 5156AGNGN |  | 1210 |
| 91 | 5160 GB | Mazda MPV def4b | väikesed kriimud 2000- 2003/09 +peeglinupp roheline / sinise ribaga 5160AGNBL |  | 760 |
| 92 | 1467 GG | Mercedes (T2) 507,609,711,811 def7 | väike kriim 1986- roheline / rohelise ribaga 5424AGNGN |  | 1530 |


| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|--------|----------------|--|-----------------------------|---|------------|
| 93 | 1394 GB | Mercedes 200-300 (W124) def2a 1985- 1993/06 roheline / sinise ribaga 5328AGNBL | kild väljas |  | 640 |
| 94 | 5429 GG | Mercedes Actros def7 1996- roheline / rohelise ribaga 5429AGNGN | kriim |  | 1300 |
| 95 | 5429 GG | Mercedes Actros def7 1996- roheline / rohelise ribaga 5429AGNGN | kild |  | 1300 |
| 96 | 5429 G | Mercedes Actros def7 1996- roheline 5429AGN | väike kriim serv näritud |  | 1840 |
| 97 | 5430 C | Mercedes Atego 7/15 Ton def7 1998- -paksus 6,8mm selge 5430ACL1A | väike kriim |  | 1440 |
| 98 | 5351ML GGY | Mercedes C-Klass (W203) def5b 2000- 2003 +vihmasensor+valgussensor+kerenumbri auk klaasil+lisad roheline / halli ribaga 5351AGSGYMWV | väike kriim |  | 1640 |
| 99 | 5353M BS | Mercedes CLK Coupe (W209) def2b 2002- +vihmasensor+valgussensor+lisad sinine 5353ABSMVW | väike kriim |  | 3430 |

| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|--------|----------------|--|-------------------|---|------------|
| 100 | 5341 BSGY | Mercedes CLK CPE def3c 1997- 2002 +kerenumbri auk klaasil sinine / halli ribaga 5341ABSGYV | väike kriim |  | 1560 |
| 101 | 5341 BSGY | Mercedes CLK CPE 1997- 2002 +kerenumbri auk klaasil sinine / halli ribaga 5341ABSGYV | väike kriim |  | 1560 |
| 102 | 5337 BSGY | Mercedes E-Klass (W210) def2a 1995- 2001 +kerenumbri auk klaasil sinine / halli ribaga 5337ABSGYV | väike kriim |  | 1500 |
| 102/2 | 5343M GGY | MB M-KLASS 99- def4a 1999- +vihmasensor+kerenumbri auk klaasil roheline / halli ribaga 5343AGSGYMVZ1C | väike kriim |  | 5300 |
| 103 | 1745MV GGY | Mercedes S-Klass SED (W140) def4a 1991- 1998 +vihmasensor+kerenumbri auk klaasil roheline / halli ribaga 5333AGNGYVM | kriimud |  | 1950 |
| 104 | 5344PH CSGY | Mercedes S-Klass SED (W220) def5a 1998- 2005/08 +spetsiaalse UV-kattega+soojendus+vihmasensor+kerenumbri auk klaasil+lisad selge / halli ribaga 5344ACCGYHPVW | väikesed kriimud |  | 2860 |
| 105 | 5344HM6 G | Mercedes S-Klass SED (W220) def3b 1998- 2005/08 +soojendus+muutunud vihmasensor+valgussensor+lisad+kere>315856 roheline 5344AGNHWVW6T | väike kriim |  | 2750 |

| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|--------|----------------|---|----------------------------|---|--------------|
| 106 | 5344MH GGY | Mercedes S-Klass SED (W220) 1998- 2003 tegelikult mlh g +soojendus+muutunud vihmasensor+kerenumbri auk klaasil+lisad+kere>315856 roheline / halli ribaga 5344AGNGYHVMVW1T | väike kriim |  | 2750 2240 |
| 107 | 5427 C | Mercedes Sprinter def4b 1994- 2006/05 +peeglinupp selge 5427ACL1P | väike kriim kild väljas |  | 780 |
| 108 | 5438A G | Mercedes V-Klass (W639) def5c nr.1 2003- +antenn roheline 5438AGSA | väike kriim |  | 1500 |
| 109 | 5438A G | Mercedes V-Klass (W639) def5c nr.2 2003- +antenn roheline 5438AGSA | väike kriim |  | 1500 |
| 110 | 5438A G | Mercedes V-Klass (W639) def5c nr.3 2003- +antenn roheline 5438AGSA | kriim |  | 1500 |
| 111 | 5438A G | Mercedes V-Klass (W639) def5c nr.4 2003- +antenn roheline 5438AGSA | väike kriim |  | 1500 |
| 112 | 5438A G | Mercedes V-Klass (W639) def5c nr.5 2003- +antenn roheline 5438AGSA | väike kriim |  | 1500 |


Küsi lisa: 6711 022 (Baltic Auto Glass) või oma lähimalt **edasimüüjalt** (www.autoklaas1.ee).

Klaasidele kehtib 1-aastane garantii! Tellitud klaase pole võimalik tagastada!!

| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|--------|----------------|--|--|---|------------|
| 113 | 5438A G | Mercedes V-Klass (W639) | väike kriim |  | 1500 |
| def5c | nr.6 | 2003- +antenn roheline 5438AGSA | | | |
| 114 | 5438A G | Mercedes V-Klass (W639) | väike kriim |  | 1500 |
| def5c | nr.7 | 2003- +antenn roheline 5438AGSA | | | |
| 115 | 5438A G | Mercedes V-Klass (W639) | väike kriim |  | 1500 |
| def5c | nr.8 | 2003- +antenn roheline 5438AGSA | | | |
| 116 | 5438A G | Mercedes V-Klass (W639) | väikesed kriimud |  | 1500 |
| def5c | nr.9 | 2003- +antenn roheline 5438AGSA | | | |
| 117 | 5438A G | Mercedes V-Klass (W639) | väikesed kriimud |  | 1500 |
| def5c | nr.10 | 2003- +antenn roheline 5438AGSA | | | |
| 118 | 5650 B | Mitsu L200 | kriimud |  | 840 |
| def5b | | 1996- 2006 sinine 5650ABL | | | |
| 119 | 5650SH2 G | Mitsu L200 | soojenduse klemmid küljest ära |  | 2300 |
| def3b | | 2003/03- 2006 +soojendus+muutunud peeglinupp ja trükk roheline 5650AGNH2P | saab kasutada nagu taavalist soojenduseta klaasi | | |




Küsi lisa: 6711 022 (Baltic Auto Glass) või oma lähimalt **edasimüüjalt** (www.autoklaas1.ee).

Klaasidele kehtib 1-aastane garantii! Tellitud klaase pole võimalik tagastada!!

| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|--------|----------------|--|---------------------------------|---|------------|
| 120 | 5661 GB | Mitsu Pajero 3D/5D | karp klaasi vahel 1 cm |  | 710 |
| def1c | nr.1 | 2000- 2004/02 +peeglinupp roheline / sinise ribaga 5661AGNBL | | | |
| 121 | 5661 GB | Mitsu Pajero 3D/5D | karp klaasi vahel 2 cm |  | 710 |
| def1c | nr.2 | 2000- 2004/02 +peeglinupp roheline / sinise ribaga 5661AGNBL | | | |
| 123 | 5650SH G | Mitsu Pajero Sport | väike kriim |  | 2340 |
| def3b | | 1999- 2003/02 +soojendus+muutunud peeglinupp ja trükk roheline 5650AGNH1P | | | |
| 124 | 5661H GB | Mitsu Shogun/Pajero 3D/5D | väike kriim |  | 3280 |
| def3b | | 2000- 2004/02 +soojendus+peeglinupp roheline / sinise ribaga 5661AGNBLH | | | |
| 125 | 5661S GB | Mitsu Shogun/Pajero 3D/5D | väike kriim |  | 1010 |
| def1c | | 2004/03- +muutunud peeglinupp roheline / sinise ribaga 5661AGNBL1C | | | |
| 126 | 6001 G | Nissan Almera SED/HBK | väike kriim klaas ees käinud |  | 590 |
| def5a | nr.2 | 1995- 2000 heleroheline 6001ALG | | | |
| 127 | 6007 G | Nissan Almera kõik (va SED 04/2000-03/2001) | väikesed kriimud |  | 870 |
| def1a | nr.1 | 2000- 2006/12 roheline 6007AGS | | | |




Küsi lisa: 6711 022 (Baltic Auto Glass) või oma lähimalt **edasimüüjalt** (www.autoklaas1.ee).

Klaasidele kehtib 1-aastane garantii! Tellitud klaase pole võimalik tagastada!!

| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|--------|----------------|--|-------------------------------------|---|------------|
| 128 | 6007 G | Nissan Almera köik (va SED 04/2000-03/2001) | väikesed kriimud |  | 870 |
| def1a | nr.2 | 2000- 2006/12 roheline 6007AGS | | | |
| 129 | 6007 G | Nissan Almera köik (va SED 04/2000-03/2001) | väikesed kriimud |  | 870 |
| def1a | nr.3 | 2000- 2006/12 roheline 6007AGS | | | |
| 130 | 6007 G | Nissan Almera köik (va SED 04/2000-03/2001) | väikesed kriimud väike matt laik |  | 870 |
| def1a | nr.4 | 2000- 2006/12 roheline 6007AGS | | | |
| 131 | 6007 G | Nissan Almera köik (va SED 04/2000-03/2001) | väikesed kriimud |  | 870 |
| def1a | nr.5 | 2000- 2006/12 roheline 6007AGS | | | |
| 132 | 6007 G | Nissan Almera köik (va SED 04/2000-03/2001) | väikesed kriimud |  | 870 |
| def1a | nr.6 | 2000- 2006/12 roheline 6007AGS | | | |
| 133 | 6007 G | Nissan Almera köik (va SED 04/2000-03/2001) | väikesed kriimud |  | 870 |
| def1a | nr.7 | 2000- 2006/12 roheline 6007AGS | | | |
| 134 | 6007 G | Nissan Almera köik (va SED 04/2000-03/2001) | väikesed kriimud |  | 870 |
| def3a | nr.8 | 2000- 2006/12 roheline 6007AGS | | | |


Küsi lisa: 6711 022 (Baltic Auto Glass) või oma lähimalt **edasimüüjalt** (www.autoklaas1.ee).




Klaasidele kehtib 1-aastane garantii! Tellitud klaase pole võimalik tagastada!!

| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|--------|----------------|--|-------------------|---|------------|
| 135 | 6007 G | Nissan Almera kõik (va SED 04/2000-03/2001) | kriimud |  | 870 |
| def3a | nr.9 | 2000- 2006/12 roheline 6007AGS | | | |
| 136 | 6007 G | Nissan Almera kõik (va SED 04/2000-03/2001) | väike kriim |  | 870 |
| def3a | nr.10 | 2000- 2006/12 roheline 6007AGS | | | |
| 137 | 6007 G | Nissan Almera kõik (va SED 04/2000-03/2001) | väike kriim |  | 870 |
| def3a | nr.11 | 2000- 2006/12 roheline 6007AGS | | | |
| 138 | 6007 G | Nissan Almera kõik (va SED 04/2000-03/2001) | väike kriim |  | 870 |
| def3a | nr.12 | 2000- 2006/12 roheline 6007AGS | | | |
| 139 | 6032 GB | Nissan Murano Z50 5D SUV | väike kriim |  | 2340 |
| def6 | | 2004/09- +kerenumbri auk klaasil+kas roheline / sinise ribaga 6032AGSBLVZ | | | |
| 140 | 6002 G | Nissan Primera SED/HBK/STW | väikesed kriimud |  | 690 |
| def3b | | 1996- 2002 +peeglinupp roheline 6002AGN | | | |
| 141 | 6018 G | Nissan X-Trail | kild väljas |  | 1000 |
| def3a | | 2001- 2007 roheline 6018AGN | | | |

Küsi lisa: 6711 022 (Baltic Auto Glass) või oma lähimalt **edasimüüjalt** (www.autoklaas1.ee).


Klaasidele kehtib 1-aastane garantii! Tellitud klaase pole võimalik tagastada!!





| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind | | | |
|--------|----------------|--|-------------------|---|------------|--|--|--|
| 141/2 | 1769S GB | Opel Astra 03/1995-1998 | hägune |  | 700 | | | |
| def2a | | roheline / sinise ribaga 6257AGNBLW1C | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 142 | 6284 G | Opel Astra SED/HBK/STW nr.1 roheline 6284AGN | kriimud |  | 600 | | | |
| 143 | 6284 GB | Opel Astra SED/HBK/STW nr.2 1998- 2003 roheline / sinise ribaga 6284AGNBL | väike kriim |  | 740 | | | |
| 145 | 6302 GB | Opel Astra H HBK/STW def4c 2005/12- +kerenumbri auk klaasil+kassett+muutunud peeglinupp ja airbag-logo roheline / sinise ribaga 6302AGNBLVZ1Q | väike kriim |  | 1750 | | | |
| 146 | 6302M G | Opel Astra H HBK/STW def3b 2004- +vihmasensor+kerenumbri auk klaasil+kassett+airbag-logo roheline 6302AGNMVZ1R | väike kriim |  | 1760 | | | |
| 147 | 6292 GB | Opel Combo def2c 2001- +peeglinupp roheline / sinise ribaga 6292AGSBL | väike kriim |  | 710 | | | |
| 148 | 6292 GB | Opel Combo def4b 2001- +peeglinupp roheline / sinise ribaga 6292AGSBL | väikesed kriimud |  | 710 | | | |


| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|--------|----------------|---|------------------------|---|------------|
| 149 | 6292 GB | Opel Combo def4b 2001- +peeglinupp roheline / sinise ribaga 6292AGSBL | väikesed kriimud |  | 710 |
| 150 | 6290 G | Opel Corsa 3D+5D def3c 2000- 2006 +peeglinupp roheline 6290AGS | väike kriim |  | 820 |
| 153/3 | 6277 GB | Opel Vectra B def2a 1994- 2004 roheline / sinise ribaga 6277AGNBL | täpp kahe klaasi vahel |  | 750 |
| 154 | 6300 GS | Opel Vivaro / Renault Trafic def6 2001- +kerenumbri auk klaasil roheline 6300AGSV | kriimud |  | 1750 |
| 156 | 6525 G | Peugeot 406 def5a 1995- 2004 +kerenumbri auk klaasil+peeglinupp roheline 6525AGNV | kriimud |  | 820 |
| 157 | 6525M G | Peugeot 406 def2a 1995- 2004 +vihmasensor+kerenumbri auk klaasil roheline 6525AGNMV | õhk kahe klaasi vahel |  | 910 |
| 158 | 7249M GS | Renault Laguna def5b 2000- 2007 +kerenumbri auk klaasil+airbag-logo+vihmasensor roheline 7249AGSMV1R | väike kriim |  | 1300 |

Küsi lisa: 6711 022 (Baltic Auto Glass) või oma lähimalt **edasimüüjalt** (www.autoklaas1.ee).

Klaasidele kehtib 1-aastane garantii! Tellitud klaase pole võimalik tagastada!!




| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|--------|----------------|--|-------------------|---|------------|
| 159 | 7247 G | Renault Master def6 nr.1 1997- +peeglinupp roheline 7247AGN | väike kriim |  | 780 |
| 160 | 7247 G | Renault Master def6 nr.2 1997- +peeglinupp roheline 7247AGN | väike kriim |  | 780 |
| 161 | 7247 G | Renault Master def6 nr.3 1997- +peeglinupp roheline 7247AGN | väike kriim |  | 780 |
| 162 | 7247 G | Renault Master def6 nr.4 1997- +peeglinupp roheline 7247AGN | väike kriim |  | 780 |
| 163 | 7247 G | Renault Master def6 nr.5 1997- +peeglinupp roheline 7247AGN | kriimud |  | 780 |
| 164 | 7247 G | Renault Master def6 nr.6 1997- +peeglinupp roheline 7247AGN | kriimud |  | 780 |
| 165 | 7260C G | Renault Megane li 3D/5D def2b 2002- -akustiline+kerenumbri auk klaasil+airbag-logo roheline 7260AGAV1M | väikesed kriimud |  | 1460 |




| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|--------|----------------|---|-----------------------|---|------------|
| 166 | 7257M CS | Renault Megane Scenic def1b 2003- +spetsiaalse UV-kattega+vihmasensor+kerenumbri auk klaasil+airbag-logo selge 7257ACCMV1R | väikesed kriimud |  | 2550 |
| 167 | 7506 G | Scania 4-seeria def7 nr.1 1996- 2004 roheline 7506AGN | serv näritud |  | 1310 |
| 169 | 7612 GB | Seat Altea def2c 2004- +kerenumbri auk klaasil+kassett roheline / sinise ribaga 7612AGSBLVZ | kassett üleval vigane |  | 1480 |
| 170 | 7608 GGY | Seat Toledo/Leon def3b 1999- 2005 +kerenumbri auk klaasil+kassett roheline / halli ribaga 7608AGNGYVZ | kriimud |  | 1750 |
| 171 | S1145 C | Skoda Felicia def3-b 1995- 2001 +peeglinupp selge 7806ACL1P | kriimud |  | 500 |
| 172 | 7928T GG | Subaru Forester def5a 2002/06- 2007 roheline / rohelise ribaga 7928AGNGN | väike kriim |  | 1640 |
| 173 | 7919H G | Subaru Legacy SED/STW def4a 1994- 1998 +soojendus roheline 7919AGNH | kild väljas |  | 4620 |

| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|--------|----------------|--|-------------------|---|------------|
| 174 | 7929 G | Subaru Legacy SED/STW def1b 2003- +kerenumbri auk klaasil roheline 7929AGNV | väikesed kriimud |  | 1040 |
| 175 | 8016 G | Suzuki Baleno 3D+4D def5a nr.1 1995- 2002 roheline 8016AGN | väikesed kriimud |  | 730 |
| 176 | 8016 G | Suzuki Baleno 3D+4D def5a nr.2 1995- 2002 roheline 8016AGN | kriimud |  | 730 |
| 177 | 8016 GB | Suzuki Baleno 3D+4D def5a 1995- 2002 roheline / sinise ribaga 8016AGNBL | kriimud |  | 670 |
| 178 | 8020S G | Suzuki Grand Vitara def4a 1998- 2005/09 +muutunud trükk heleroheline 8020ALG1B | väike kriim |  | 620 |
| 179 | 1637 B | Toyota 4-Runner def5b 1989- 1995 sinine 8271ABL | nurk näritud |  | 990 |
| 180 | 8346M G | Toyota Avensis def3b 2003- 2006/07 +vihmasensor+kerenumbri auk klaasil+muutunud peeglinupp ja trükk roheline 8346AGNMV1P | väike kriim |  | 1250 |

Küsi lisa: 6711 022 (Baltic Auto Glass) või oma lähimalt **edasimüüjalt** (www.autoklaas1.ee).






Klaasidele kehtib 1-aastane garantii! Tellitud klaase pole võimalik tagastada!!


| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|--------|----------------|--|-------------------|---|------------|
| 181 | 8346MH G | Toyota Avensis def4a 2003- 2006/07 +soojendus+vihmasensor+muutunud peeglinupp ja trükk roheline 8346AGNHM1P | väike kriim |  | 1170 |
| 182 | 8346 G | Toyota Avensis 2003- 2006/07 +kerenumbri auk klaasil roheline 8346AGNV | väikesed kriimud |  | 1180 |
| 183 | 8340 G | Toyota Corolla def3a nr.1 2002- 2006/12 +peeglinupp roheline 8340AGS | väike kriim |  | 880 |
| 184 | 8340 G | Toyota Corolla def3a nr.2 2002- 2006/12 +peeglinupp roheline 8340AGS | väike kriim |  | 880 |
| 185 | 8308 G | Toyota Hi-Lux def4a 1998- 2005 roheline 8308AGN | väike kriim |  | 630 |
| 186 | 1402 B | Toyota Landcruiser LJ70/75 def1b 1985- 1990 sinine 8283ABL | väikesed kriimud |  | 420 |
| 187 | 8301 GG | Toyota Landcruiser 95 3D+5D def5b 1996- 2002 heleroheline / rohelise ribaga 8301ALGGN | väikesed kriimud |  | 1220 |

| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|--------|----------------|--|--------------------------------------|---|------------|
| 188 | 8306 GG | Toyota Landcruiser 100 def3b 1998- +lisad roheline / rohelise ribaga 8306AGNGNW | kild väljas, kriim |  | 1390 |
| 189 | 8306 GG | Toyota Landcruiser 100 def4a 1998- +lisad roheline / rohelise ribaga 8306AGNGNW | väike kriim |  | 1390 |
| 190 | 8306 GGY | Toyota Landcruiser 100 def4a 1998- +lisad roheline / rohelise ribaga 8306AGNGY | väikesed kriimud |  | 1390 |
| 191 | 1701 B | Toyota Previa def4b 1990- 2000 sinine 8276ABL | killud väljas |  | 1420 |
| 192 | 8287 GG | Toyota Rav4 def5a 1994- 2000 heleroheline / rohelise ribaga 8287ALGN | väike kriim |  | 1000 |
| 194 | 1580 GB | Volvo 440/460 def4a 1989- 1997 roheline / sinise ribaga 8820AGNBL | väike kriim kild väljas |  | 690 |
| 195 | 8832 G | Volvo S40 / V50 03- / C30 07- def5b 2003- 2006 +kerenumbri auk klaasil+kassett+airbag-logo roheline 8832AGSVZ1M | kild väljas, kriim kasseti defekt |  | 1590 |

Küsi lisa: 6711 022 (Baltic Auto Glass) või oma lähimalt **edasimüüjalt** (www.autoklaas1.ee).

Klaasidele kehtib 1-aastane garantii! Tellitud klaase pole võimalik tagastada!!

| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|--------|----------------|--|-------------------------------|---|------------|
| 196 | 8832 G | Volvo S40 / V50 03- / C30 07- def5b | kild väljas kasseti defekt |  | 1760 |
| 198 | 8581A GGY | VW Caddy def1c | väike kriim |  | 2190 |
| 199 | 1299 C | VW Golf/Jetta def4a | õrnad kriimud |  | 470 |
| 200 | 8558V GGY | VW Golf 4/Vento def5a | kriim |  | 1190 |
| 201 | 8556 G | VW Passat def5a | väike kriim |  | 1090 |
| 202 | 8556 GGY | VW Passat def1c | kriim |  | 1130 |
| 204 | 8556S GGY | VW Passat def2c | väike kriim |  | 980 |

| Jrk nr | Tellimise kood | Mark ja mudel / Aastad / Info / Klaasi toon / Eurokood | Defekti kirjeldus | Pilt klaasile väljastpoolt vaadates | Soodushind |
|--------|----------------|--|-------------------|---|------------|
| 205 | 1942S G | VW Polo def4c 1995- 2000 +kassett roheline 8545AGNZ | kriim |  | 1120 |
| 206 | 8573S7 G | VW Polo 3D+5D HBK def1a 2005/05- +kerenumbri auk klaasil+muutunud trükk+muutunud kassett roheline 8573AGSVZ7J | kriimud |  | 2000 |
| 207 | 8577 G | VW Touran def3 2003- roheline 8577AGSVW | väike kriim |  | 1560 |